

# SITMATIC 1969

Italian Space

# BOSS EVO



Art. 8137 - 1E

#### Schienale

Schienale alto o medio in poliuretano indeformabile rivestito con inserto in legno multistrato, regolabile in altezza.

#### Braccioli

Braccioli in poliuretano morbido regolabili in altezza e larghezza. Versione senza braccioli disponibile.

#### Sedile

Sedile in poliuretano indeformabile rivestito, con inserto in multistrato di legno e copertura inferiore in plastica.

#### Meccanismo

Syncron: Dotato di regolazione di tensione di serie si adatta perfettamente al peso di ogni utente. Regolazione schienale e sedile da seduti. Regolazione inclinazione schienale e sedile sincronizzate in 4 posizioni con dispositivo antishock. Questo meccanismo segue i movimenti della colonna vertebrale assicurando la massima libertà di movimento e dinamicità di seduta.

#### Alzata a Gas

Regolazione altezza sedile mediante colonna a gas.


#### Base

Base in nylon con ruote autofrenanti morbide diametro mm 65.


CODICE	OPTIONALS	RIVESTIMENTI DISPONIBILI
8	Braccioli regolabili 4D altezza, larghezza, profondità, angolazione	<b>Categoria 2</b> Eco Ignifugo
1E	Base piatta in alluminio lucidato	<b>Categoria 3</b> Similpelle, Nova, Mirage
SS	Sedile scorrevole	<b>Categoria 5</b> Lanee Melange
		<b>Categoria 6</b> Revive 1, Revive 2, Vivo, Floyd
		<b>Categoria 7</b> Leather Prescott

*Per ulteriori specifiche si rimanda alle cartelle colori.*

## MISURE e CONFIGURAZIONI



8136-8137



8116-8117

BOSS EVO	altezza A	larghezza B	profondità C	altezza schienale D	altezza braccioli E	altezza seduta F	peso P	volume V
<b>DIREZIONALI</b>								
<b>8136</b>	1080 - 1190	670	570	610 - 680	-	420 - 530	17,30	0,35
<b>8137</b>	1080 - 1190	670	570	610 - 680	180 - 250	420 - 530	18,00	0,35
<b>OPERATIVE</b>								
<b>8116</b>	1068 - 1138	670	600	490 - 560	-	460 - 570	16,30	0,29
<b>8117</b>	1040 - 1150	670	600	490 - 560	190 - 260	460 - 570	17,00	0,29

## USO E MANUTENZIONE

Per mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche dei materiali con cui sono realizzati i nostri prodotti sono necessarie alcune semplici attenzioni.

**TESSUTI**

Per mantenere in buone condizioni il rivestimento si consiglia di pulirlo periodicamente con l'aspirapolvere a beccuccio o a spazzole morbide, senza spazzolare. Per rimuovere le macchie, utilizzare un apposito spray a secco per tessuti, facendo attenzione a leggere attentamente le istruzioni riportate sulla confezione del detergente.

**SIMILPELLE**

Pulire con tessuto inumidito, nel caso con l'aggiunta di sapone delicato. Sciacquare bene con acqua pulita. Non usare solventi, candeggine e detersivi chimici o spray per lucidare.

**PELLE**

Pulire la pelle con un panno di lana morbido imbevuto d'acqua ogni sei mesi. Non bagnare mai troppo la pelle. Per macchie a base d'acqua (caffè, the, succhi di frutta, bevande gassate) picchiettare con un panno assorbente la zona interessata e passare con un panno umido. Utilizzare prodotti per la pulizia della pelle seguendo attentamente le indicazioni riportate sulla confezione. Nel caso di dubbi, testare i prodotti su una parte nascosta alla vista per verificarne il risultato, attendendo almeno 24 ore per l'eventuale insorgenza di problemi.

**PARTI PLASTICHE**

Pulire le superfici plastiche con un panno umido e soffice imbevuto d'acqua. È sconsigliato l'uso di panni asciutti che potrebbero accumulare una carica elettrostatica sulla superficie plastica con lo sfregamento, attirando la polvere. Evitare nel modo più assoluto tutte le sostanze abrasive, come detersivi in polvere, paste abrasive, pagliette o spugne ruvide. Per le macchie più ostinate, diluire con moderazione in acqua del sapone neutro liquido. Evitare assolutamente l'uso di acetone, trielina, ammoniaca o detersivi che contengano anche solo una piccola quantità di questi elementi perché possono opacizzare la lucentezza delle superfici.

**PARTI IN LEGNO**

Rimuovere immediatamente eventuali sostanze liquide o altri residui per evitare l'assorbimento.

**PARTI IN METALLO**

Pulire sia le superfici metalliche in acciaio o in alluminio che le superfici verniciate con un panno umido e soffice imbevuto in acqua calda. Per le macchie più ostinate diluire con moderazione in acqua del sapone neutro liquido. Asciugare sempre dopo la pulizia con un panno morbido o con pelle di daino. Non usare creme e paste per pulire l'acciaio, non usare cloro, non usare candeggina ed altri detersivi aggressivi. È sconsigliato usare paste abrasive, pagliette e spugne abrasive che possono graffiare le superfici metalliche.

**UTILIZZO** Questa seduta deve essere esclusivamente utilizzata sulla base delle indicazioni fornite dal produttore al fine di evitarne l'uso incorretto. Un utilizzo improprio può essere fonte di pericolo.

Sitmatic Italia si riserva di apportare modifiche e/o migliorie di carattere tecnico ed estetico ai propri modelli e prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso, senza intaccarne il prezzo o la qualità. Per maggiori informazioni visitate il sito [www.sitmaticitalia.eu](http://www.sitmaticitalia.eu)