

SITMATIC 1969

Italian Space

JUPITER



Art. 6137 - MESH 1

Schienale

Schienale alto regolabile in altezza, struttura in plastica ad alta resistenza con rete, supporto lombare regolabile in altezza.

Braccioli

Braccioli in poliuretano morbido regolabili in altezza e in larghezza.

Versione senza braccioli disponibile.

Sedile

Sedile in poliuretano indeformabile rivestito con inserto in multistrato di legno e copertura inferiore in plastica.

Meccanismo

Sincron: Dotato di regolazione di tensione di serie si adatta perfettamente al peso di ogni utente. Regolazione schienale e sedile da seduti. Regolazione inclinazione schienale e sedile sincronizzate in 4 posizioni con dispositivo antishock. Questo meccanismo segue i movimenti della colonna vertebrale assicurando la massima libertà di movimento e dinamicità di seduta.

Alzata a Gas

Regolazione altezza sedile mediante colonna a gas.

Base

Base in nylon con anello in metallo di sicurezza, ruote autofrenanti morbide diametro mm 65.




Normative Europee
European Norms
Normes européennes

EN 1335 1-2-3
Conformità del prodotto
al D.Lgs. 81/2008.

CODICE	OPTIONALS	RIVESTIMENTO DISPONIBILE
8	Braccioli in poliuretano morbido regolabili 4D altezza, larghezza, profondità, angolazione	<p>Categoria 2 Eco Ignifugo</p> <p>Categoria 3 Similpelle, Nova, Mirage</p> <p>Categoria 6 Revive 1, Revive 2, Vivo, Floyd</p> <p>Categoria 7 Leather Prescott</p> <p><i>Per ulteriori specifiche si rimanda alle cartelle colori.</i></p>
1E	Base in alluminio lucidato	
SS	Sedile scorrevole	

CODICE	COLORE RETE	RETE SCHIENALE
K01	Rete Nera	<p>COLORI RETE (MESH 3)</p> 
K05	Rete Grigia	
K06	Rete Beige	
K07	Rete Blu	
K08	Rete Rossa	
K09	Rete Verde Acqua	
		<i>Per ulteriori specifiche si rimanda alle cartelle colori.</i>



JUPITER	altezza A	larghezza B	profondità C	altezza schienale D	altezza braccioli E	altezza seduta F	peso P	volume V
OPERATIVE								
6136	1080 - 1260	670	660	590 - 660	-	440 - 550	18	0,29
6137	1080 - 1260	670	660	590 - 660	170 - 270	440 - 550	19	0,29

USO E MANUTENZIONE

Per mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche dei materiali con cui sono realizzati i nostri prodotti sono necessarie alcune semplici attenzioni.

TESSUTI

Per mantenere in buone condizioni il rivestimento si consiglia di pulirlo periodicamente con l'aspirapolvere a beccuccio o a spazzole morbide, senza spazzolare. Per rimuovere le macchie, utilizzare un apposito spray a secco per tessuti, facendo attenzione a leggere attentamente le istruzioni riportate sulla confezione del detergente.

SIMILPELLE

Pulire con tessuto inumidito, nel caso con l'aggiunta di sapone delicato. Sciacquare bene con acqua pulita. Non usare solventi, candeggine e detersivi chimici o spray per lucidare.

PELLE

Pulire la pelle con un panno di lana morbido imbevuto d'acqua ogni sei mesi. Non bagnare mai troppo la pelle. Per macchie a base d'acqua (caffè, the, succhi di frutta, bevande gassate) picchiettare con un panno assorbente la zona interessata e passare con un panno umido. Utilizzare prodotti per la pulizia della pelle seguendo attentamente le indicazioni riportate sulla confezione. Nel caso di dubbi, testare i prodotti su una parte nascosta alla vista per verificarne il risultato, attendendo almeno 24 ore per l'eventuale insorgenza di problemi.

PARTI PLASTICHE

Pulire le superfici plastiche con un panno umido e soffice imbevuto d'acqua. È sconsigliato l'uso di panni asciutti che potrebbero accumulare una carica elettrostatica sulla superficie plastica con lo sfregamento, attirando la polvere. Evitare nel modo più assoluto tutte le sostanze abrasive, come detersivi in polvere, paste abrasive, pagliette o spugne ruvide. Per le macchie più ostinate, diluire con moderazione in acqua del sapone neutro liquido. Evitare assolutamente l'uso di acetone, trielina, ammoniaca o detersivi che contengano anche solo una piccola quantità di questi elementi perché possono opacizzare la lucentezza delle superfici.

PARTI IN LEGNO

Rimuovere immediatamente eventuali sostanze liquide o altri residui per evitare l'assorbimento.

PARTI IN METALLO

Pulire sia le superfici metalliche in acciaio o in alluminio che le superfici verniciate con un panno umido e soffice imbevuto in acqua calda. Per le macchie più ostinate diluire con moderazione in acqua del sapone neutro liquido. Asciugare sempre dopo la pulizia con un panno morbido o con pelle di daino. Non usare creme e paste per pulire l'acciaio, non usare cloro, non usare candeggina ed altri detersivi aggressivi. È sconsigliato usare paste abrasive, pagliette e spugne abrasive che possono graffiare le superfici metalliche.

UTILIZZO Questa seduta deve essere esclusivamente utilizzata sulla base delle indicazioni fornite dal produttore al fine di evitarne l'uso incorretto. Un utilizzo improprio può essere fonte di pericolo.

Sitmatic Italia si riserva di apportare modifiche e/o migliorie di carattere tecnico ed estetico ai propri modelli e prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso, senza intaccarne il prezzo o la qualità. Per maggiori informazioni visitate il sito www.sitmaticitalia.eu