



Art. 5131 – 1E - CS

Schienale e Sedile

Struttura monoscocca rivestita, schienale alto o medio, in poliuretano schiumato con inserto in metallo.

Braccioli

Braccioli integrati in poliuretano schiumato con inserto in metallo.

Meccanismo

Oscillante: Regolazione inclinazione schienale e sedile bloccabile in 3 posizioni con dispositivo antishock. Dotato di regolazione di tensione di serie, si adatta perfettamente al peso di ogni utente. Consente di passare da una posizione operativa a una rilassata con estrema facilità, permettendo ampia libertà di movimento a chi la utilizza.

Girevole: Riduce le funzioni della seduta a quella indicata, con regolazione dell'altezza da seduti. Adatto per sedute non prolungate nel tempo e in tutti i casi in cui non è necessario personalizzare la postazione per l'utilizzatore.

Alzata a Gas

Regolazione altezza sedile mediante colonna a gas.

Base

Base in plastica con ruote autofrenanti morbide diametro mm 65. Base a quattro razze in alluminio lucidato.

CODICE	OPTIONALS	RIVESTIMENTI DISPONIBILI
1E	Base piatta cinque razze in alluminio lucidato	<p>Categoria 3 Similpelle</p> <p>Categoria 4 Velluto</p> <p>Categoria 5 Lanee Melange</p> <p>Categoria 6 Revive 1, Revive 2, Vivo, Floyd</p> <p>Categoria 7 Leather Prescott</p> <p><i>Per ulteriori specifiche si rimanda alle cartelle colori.</i></p>
OC	Meccanismo oscillante cromato	
RT	Girevole con ritorno	
J	Cucitura speciale Jump	
CS	Cuscino sedile	

MISURE e CONFIGURAZIONI



5131-5139

5132

5111-5119

5112

SAWSAN	altezza A	larghezza B	profondità C	altezza schienale D	altezza braccioli E	altezza seduta F	peso P	volume V
DIREZIONALI								
5131	1100-1220	670	670	720	200	450-530	17,00	0,35
5139	1130-1221	670	670	720	200	450-530	17,80	0,35
5132	1150	670	670	720	200	430	17,00	0,29
5111	880-1000	670	670	480	200	400-520	15,00	0,29
5119	930 - 1010	670	670	480	200	450 - 530	15,80	0,29
5112	930 - 1010	670	670	480	200	450 - 530	15,00	0,29

USO E MANUTENZIONE

Per mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche dei materiali con cui sono realizzati i nostri prodotti sono necessarie alcune semplici attenzioni.

TESSUTI

Per mantenere in buone condizioni il rivestimento si consiglia di pulirlo periodicamente con l'aspirapolvere a beccuccio o a spazzole morbide, senza spazzolare. Per rimuovere le macchie, utilizzare un apposito spray a secco per tessuti, facendo attenzione a leggere attentamente le istruzioni riportate sulla confezione del detergente.

SIMILPELLE

Pulire con tessuto inumidito, nel caso con l'aggiunta di sapone delicato. Sciacquare bene con acqua pulita. Non usare solventi, candeggine e detersivi chimici o spray per lucidare.

PELLE

Pulire la pelle con un panno di lana morbido imbevuto d'acqua ogni sei mesi. Non bagnare mai troppo la pelle. Per macchie a base d'acqua (caffè, the, succhi di frutta, bevande gassate) picchiettare con un panno assorbente la zona interessata e passare con un panno umido. Utilizzare prodotti per la pulizia della pelle seguendo attentamente le indicazioni riportate sulla confezione. Nel caso di dubbi, testare i prodotti su una parte nascosta alla vista per verificarne il risultato, attendendo almeno 24 ore per l'eventuale insorgenza di problemi.

PARTI PLASTICHE

Pulire le superfici plastiche con un panno umido e soffice imbevuto d'acqua. È sconsigliato l'uso di panni asciutti che potrebbero accumulare una carica elettrostatica sulla superficie plastica con lo sfregamento, attirando la polvere. Evitare nel modo più assoluto tutte le sostanze abrasive, come detersivi in polvere, paste abrasive, pagliette o spugne ruvide. Per le macchie più ostinate, diluire con moderazione in acqua del sapone neutro liquido. Evitare assolutamente l'uso di acetone, trielina, ammoniaca o detersivi che contengano anche solo una piccola quantità di questi elementi perché possono opacizzare la lucentezza delle superfici.

PARTI IN LEGNO

Rimuovere immediatamente eventuali sostanze liquide o altri residui per evitare l'assorbimento.

PARTI IN METALLO

Pulire sia le superfici metalliche in acciaio o in alluminio che le superfici verniciate con un panno umido e soffice imbevuto in acqua calda. Per le macchie più ostinate diluire con moderazione in acqua del sapone neutro liquido. Asciugare sempre dopo la pulizia con un panno morbido o con pelle di daino. Non usare creme e paste per pulire l'acciaio, non usare cloro, non usare candeggina ed altri detersivi aggressivi. È sconsigliato usare paste abrasive, pagliette e spugne abrasive che possono graffiare le superfici metalliche.

UTILIZZO Questa seduta deve essere esclusivamente utilizzata sulla base delle indicazioni fornite dal produttore al fine di evitarne l'uso incorretto. Un utilizzo improprio può essere fonte di pericolo.

Sitmatic Italia si riserva di apportare modifiche e/o migliorie di carattere tecnico ed estetico ai propri modelli e prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso, senza intaccarne il prezzo o la qualità. Per maggiori informazioni visitate il sito www.sitmaticitalia.eu