



Art. 5124 WD

**Schienale e Sedile**

Struttura monoscocca schienale alto, medio o basso rivestita, in poliuretano schiumato con inserto in metallo.

**Braccioli**

Braccioli integrati in poliuretano schiumato con inserto in metallo.

**Base**

Base quattro gambe in faggio naturale.

Base quattro gambe piramidali in faggio naturale.

CODICE	OPTIONALS	RIVESTIMENTI DISPONIBILI
W	Quattro gambe legno color wengé	<p><b>Categoria 3</b> Similpelle, Nova, Mirage</p> <p><b>Categoria 4</b> Ser Velluto</p> <p><b>Categoria 5</b> Lanee Melange</p> <p><b>Categoria 6</b> Revive 1, Revive 2, Vivo, Floyd</p> <p><b>Categoria 7</b> Leather Prescott</p> <p><i>Per ulteriori specifiche si rimanda alle cartelle colori.</i></p>
CS	Cuscino Sedile	



5124 WD

5125 WD

5134 WD

## USO E MANUTENZIONE

Per mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche dei materiali con cui sono realizzati i nostri prodotti sono necessarie alcune semplici attenzioni.

**TESSUTI**

Per mantenere in buone condizioni il rivestimento si consiglia di pulirlo periodicamente con l'aspirapolvere a beccuccio o a spazzole morbide, senza spazzolare. Per rimuovere le macchie, utilizzare un apposito spray a secco per tessuti, facendo attenzione a leggere attentamente le istruzioni riportate sulla confezione del detergente.

**SIMILPELLE**

Pulire con tessuto inumidito, nel caso con l'aggiunta di sapone delicato. Sciacquare bene con acqua pulita. Non usare solventi, candeggine e detergenti chimici o spray per lucidare.

**PELLE**

Pulire la pelle con un panno di lana morbido imbevuto d'acqua ogni sei mesi. Non bagnare mai troppo la pelle. Per macchie a base d'acqua (caffè, the, succhi di frutta, bevande gassate) picchiettare con un panno assorbente la zona interessata e passare con un panno umido. Utilizzare prodotti per la pulizia della pelle seguendo attentamente le indicazioni riportate sulla confezione. Nel caso di dubbi, testare i prodotti su una parte nascosta alla vista per verificarne il risultato, attendendo almeno 24 ore per l'eventuale insorgenza di problemi.

**PARTI PLASTICHE**

Pulire le superfici plastiche con un panno umido e soffice imbevuto d'acqua. È sconsigliato l'uso di panni asciutti che potrebbero accumulare una carica elettrostatica sulla superficie plastica con lo sfregamento, attirando la polvere. Evitare nel modo più assoluto tutte le sostanze abrasive, come detersivi in polvere, paste abrasive, pagliette o spugne ruvide. Per le macchie più ostinate, diluire con moderazione in acqua del sapone neutro liquido. Evitare assolutamente l'uso di acetone, trielina, ammoniaca o detersivi che contengano anche solo una piccola quantità di questi elementi perché possono opacizzare la lucentezza delle superfici.

**PARTI IN LEGNO**

Rimuovere immediatamente eventuali sostanze liquide o altri residui per evitare l'assorbimento.

**PARTI IN METALLO**

Pulire sia le superfici metalliche in acciaio o in alluminio che le superfici verniciate con un panno umido e soffice imbevuto in acqua calda. Per le macchie più ostinate diluire con moderazione in acqua del sapone neutro liquido. Asciugare sempre dopo la pulizia con un panno morbido o con pelle di daino. Non usare creme e paste per pulire l'acciaio, non usare cloro, non usare candeggina ed altri detergenti aggressivi. È sconsigliato usare paste abrasive, pagliette e spugne abrasive che possono graffiare le superfici metalliche.

**UTILIZZO** Questa seduta deve essere esclusivamente utilizzata sulla base delle indicazioni fornite dal produttore al fine di evitarne l'uso incorretto. Un utilizzo improprio può essere fonte di pericolo.

Sitmatic Italia si riserva di apportare modifiche e/o migliorie di carattere tecnico ed estetico ai propri modelli e prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso, senza intaccarne il prezzo o la qualità. Per maggiori informazioni visitate il sito [www.sitmaticitalia.eu](http://www.sitmaticitalia.eu)